

## मध्यपुर थिमि नगरपालिका

### मध्यपुर थिमि, भक्तपुर

मिति २०७२।१।१२ गते आएको भूकम्प र त्यस पछि आएका पराकम्पवाट क्षति भएका ऐतिहासिक धार्मिक तथा पुरातात्त्विक महत्वका मठ मन्दिर, पाटी पौवा र गुम्बा आदीमा भएको क्षतिको विवरण :

क्र.सं.	नाम	स्थान	भौतिक क्षति	
			पुर्ण क्षति	आँशिक क्षति
१	महालक्ष्मी मन्दिर	बडा नं. १	✓	
२	लायकु दरवार (तलेजु मन्दिर)	बडा नं. १		✓
३	लाक्ष्मी गणेश मन्दिर	बडा नं. १	✓	
४	भिमसेन मन्दिर	बडा नं. १	✓	
५	नारायण मन्दिर	बडा नं. १	✓	
६	निलबाराही मन्दिर	बडा नं. १		✓
७	निलबाराही मन्दिरको दक्षिण र पश्चिम तर्फको पाटी	बडा नं. ३		✓
८	निलबाराही द्यो क्षेत्र (देवता घर)	बडा नं. ३		✓
९	महादेव मन्दिर	बडा नं. ३		✓
१०	श्री सिद्धि गणेश द्यो क्षेत्र (देवता घर)	बडा नं. ४		✓
११	ध्वाकासी पाटी	बडा नं. ५	✓	
१२	श्री सिद्धि गणेश मन्दिर	बडा नं. ६		✓

१३	न्हु फल्वा (पाटी)	वडा नं. ६		✓
१४	भजन पाटी	वडा नं. ६		✓
१५	तलेजु मन्दिर (लायकु)	वडा नं. ६		✓
१६	विष्णु तिर्थ पाटी	वडा नं. ६	✓	
१७	सिद्धिगणेश सत्तल	वडा नं..६		✓
१८	सुलुचा पाटी	वडा नं.७		✓
१९	भिमसेन मन्दिर पाटी	वडा नं.७		✓
२०	भिमसेन मन्दिर	वडा नं.७		✓
२१	कृष्ण मन्दिर	वडा नं.७		✓
२२	कुण्डोल महादेव मन्दिर	वडा नं.७		✓
२३	गुङ्गचिवा पाटी/मन्दिर	वडा नं.७		✓
२४	पाचो गणेश मन्दिर	वडा नं. ८		✓
२५	पाचो बुद्ध स्टुपा	वडा नं. ८		✓
२६	पाटी विहार	वडा नं. ८		✓
२७	पाटी विहार पछाडीको विहार	वडा नं. ८	✓	
२८	सिद्धिकाली प्रवेश द्वार	वडा नं. ८		✓
२९	सिद्धिकालीको सरस्वती मन्दिर पाटी	वडा नं. ८		✓

३०	चपाचो गणेश मन्दिर	वडा नं. ८		✓
३१	चपाचो भजन पाटी	वडा नं. ८		✓
३२	सिद्धिकाली द्यो क्षे (देवता घर)	वडा नं. ८		✓
३३	विद्यागणेश पाटी संगैको पाटी	वडा नं. ८		✓
३४	जिःस्वाँहा बाहा	वडा नं. ८		✓
३५	कृष्ण मन्दिर	वडा नं. ९		✓
३६	नास द्यो भजन पाटी	वडा नं. ९		✓
३७	हामो द्यो (हनुमान)	वडा नं. ९	✓	
३८	ईनार	वडा नं. ९	✓	
३९	सुर्यविनायक मन्दिर,पाटी	वडा नं. ९	✓	
४०	जलाखु पाटी	वडा नं. ९		✓
४१	याचिबाहा	वडा नं.१०	✓	
४२	कोसिइना गणेश मन्दिर	वडा नं.१०		✓
४३	कुम्हानानी गणेश अगाडीको पाटी	वडा नं.१०	✓	
४४	महालक्ष्मी मन्दिर	वडा नं. ११		✓
४५	निलबर्ण गणेश	वडा नं. ११		✓
४६	चोडे नानीचाको पाटी	वडा नं. ११		✓

४७	चोडे पाटी	वडा नं. ११		✓
४८	गुणकिर्ति महाविहार	वडा नं. ११		✓
४९	विष्णुविर मन्दिर	वडा नं. १२	✓	
५०	दुई पोखरी पाटी	वडा नं. १२	✓	
५१	ईन्द्रायणी मन्दिर र पाटी	वडा नं. १२		✓
५२	तहाच्यो मन्दिर	वडा नं. १२		✓
५३	सिवागणेश मन्दिर	वडा नं. १२		✓
५४	लाभाडोल पाटी २ वटा	वडा नं. ११	✓	
५५	थासोमा गणेश	वडा नं. १३	✓	
५६	महादेव पाटी	वडा नं. १३	✓	
५७	गाहामहादेव	वडा नं. १३	✓	
५८	पर्सिको भजन पाटी	वडा नं. १३		✓
५९	वामुने गणेश	वडा नं. १३		✓
६०	पर्सिको गणेश	वडा नं. १३		✓
६१	दथुटोल पाटी २ वटा	वडा नं. १३		✓
६२	भैरव मन्दिर	वडा नं. १४		✓
६३	तछुटोल पाटी	वडा नं. १४	✓	

६४	अजिमानानी गणेश	वडा नं.१४		✓
६५	तब्बुटोल पाटी	वडा नं.१४		✓
६६	भैरव मन्दिर	वडा नं.१५		✓
६७	राम मन्दिर	वडा नं.१५		✓
६८	शिव मन्दिर प्राङ्गण	वडा नं.१५		✓
६९	सिद्धेश्वर मन्दिर प्राङ्गण	वडा नं.१५		✓
७०	गणेश मन्दिर तथा पाटी	वडा नं.१५		✓
७१	दिव्यश्वरी मन्दिर, सत्तल र प्राङ्गण	वडा नं.१६		✓
७२	कोसिन्हा गणेश पाटी	वडा नं.१६		✓
७३	सरस्वती मन्दिर	वडा नं.१६		✓
७४	भैरव मन्दिर	वडा नं.१६		✓
७५	रामेश्वर मन्दिर	वडा नं.१७		✓
जम्मा			१९	५६

पुर्ण क्षति संख्या : १९ वटा

आँशिक क्षति संख्या : ५६ वटा

जम्मा क्षति संख्या : ७५ वटा